

Updating the Bolero service HMI-board

Important information before getting started

When the service HMI-board is replaced on a machine, follow the below steps to update the software and load the correct images on the HMI-board.

► *Make sure that the service HMI board is placed on the machine where it will be used on.*

During the update of the firmware the configuration is taken from the I/O board and that determines which configuration (Bolero 11, 21, 32, 33 or 43) the HMI board gets.

After the update of the firmware and the configuration is determined it can't be changed anymore.

Necessities for updating:

- » USB device
- » firmware x.x (download the latest version from our website)
- » images Bolero machines (download from our website)
 - *Some private labels can use other images than the standard "images Bolero machines" and therefore have a specific name, use these instead.*

Procedure for updating the service HMI-board:

Step 1, Firmware update

- *Make sure that the service I/O board is installed correctly on the machine.*
 - turn the machine on
 - put the files '002.071.015 Bolero firmware x.x.bbp' and 'images Bolero machines.bbp' on an USB device
 - open the door of the Bolero and insert the service key
 - insert the USB device
 - press the button **install software from USB**
 - select the file '002.071.015 Bolero firmware x.x.bbp' and press **start**
 - the update process will take some time (about 7 minutes) and the machine will restart automatically when the update is ready
- *Please note that the beverage images will not be present after the firmware update, these will be imported in step 2.*

Step 2, Import images

The import of the images will restore the images.

- insert the USB device with the file 'images Bolero machines.bbp' press the programming button on the inside of the door
- go to: software and use the arrow keys **◀ ▶** to go to the screen 'import settings', hold the import settings button for at least 10 seconds until 'import file & save settings as default' screen appears
- select the file 'images Bolero machines' and press **start**
- the machine will ask if you want to overwrite the current default settings, press the **✓** button in the lower right corner, the images will be imported and set as default. When the images are imported the machine will restart automatically
- remove the USB device and the service key and close the door

The update procedure is finished.

Mise à jour de la carte de service IHM des Bolero

Informations importantes avant de commencer

Lorsque la carte IHM de service est remplacée sur une machine, suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour le logiciel et charger les images correctes sur la carte IHM.

- ▶ *Assurez-vous que la carte IHM de service est placée dans la machine qui sera utilisée.*
Pendant la mise à jour du firmware, la configuration est prise sur la carte E/S et cela détermine la configuration (Bolero 11, 21, 32, 33 ou 43) de la carte IHM.
Après la mise à jour du firmware et la détermination de la configuration, il n'est plus possible de la modifier.

Nécessaires pour la mise à jour :

- » Clef USB
- » firmware x.x (télécharger la dernière version sur notre site Web)
- » images machines Bolero (à télécharger sur notre site Web)
 - ▶ *Certaines marques privées peuvent utiliser d'autres images que les "images Bolero machines" standard et ont donc un nom spécifique ; utilisez-les à la place.*

Procédure de mise à jour de la carte IHM de service :

Étape 1, mise à jour du Firmware

- ▶ ▶ *Assurez-vous que la carte IHM de service est placée dans la machine.*
 - allumez la machine
 - placez les fichiers '002.071.015 Bolero firmware x.x.bbp' et 'images Bolero machines.bbp' sur une clef USB
 - ouvrez la porte de la Bolero et insérez la clef de service
 - insérez la clef USB
 - appuyez sur le bouton **installer le logiciel de l'USB**
 - sélectionnez le fichier '002.071.015 Bolero firmware x.x.bbp' et appuyez sur **start**

Le processus de mise à jour prendra environ 7 minutes et la machine redémarrera automatiquement lorsque la mise à jour sera prête

 - ▶ *Veillez noter que les images de boissons ne seront pas présentes après la mise à jour du Firmware, elles seront importées à l'étape 2.*

Étape 2, Importation d'images

L'importation des images restaurera les images.

- insérez la clef USB contenant le fichier 'images machines Bolero.bbp', appuyez sur le bouton de programmation situé à l'intérieur de la porte
- allez à : *logiciel* et utilisez avec les touches **◀ ▶** pour aller à l'écran '*paramètres d'importation*' maintenez le bouton d'importation des paramètres pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que l'écran '*Importer le fichier et enregistrer les paramètres par défaut*' apparaisse.
- Sélectionnez le fichier 'images Bolero machines' et appuyez sur **start**
- La machine vous demandera si vous souhaitez écraser les paramètres par défaut actuels, appuyer sur le bouton **✓** dans le coin inférieur droit. Les images seront importées et définies par défaut. Une fois les images importées, la machine redémarrera automatiquement.
- Retirez la clef USB et la clef de service et fermez la porte.

La procédure de mise à jour est terminée.